

## Technical Notice

### Installation Warning CU13022

**CAUTION:** The warranty for this radiator will be denied if the instructions below are not followed.

Some 2008-2010 F-Super Duty vehicles built on or before 9/14/2009 may exhibit repeated radiator failure due to malfunctioning high temperature thermostats. Spectra Premium Industries strongly recommends that the thermostats be inspected by a qualified technician and replaced if necessary prior to installing our product. Please refer to Ford Technical Service Bulletin 09-23-1 for more details on this procedure.

Not doing so will greatly increase the risk of excessive pressure failure of the radiator which will not be covered by our warranty policies.

**ATTENTION:** *La garantie de ce radiateur sera annulée si les instructions ci-dessous ne sont pas respectées.*

*Certains véhicules 2008-2010 F-Super Duty fabriqués le ou avant le 9/14/2009 peuvent démontrer une défaillance répétée du radiateur causée par le mauvais fonctionnement du thermostat haute température. Les Industries Spectra Premium recommandent que le thermostat soit inspecté par des techniciens qualifiés et soit remplacé au besoin avant l'installation de notre produit. Veuillez vous référer au Bulletin Technique Ford 09-23-01 pour plus de détails sur cette procédure.*

*Si vous ne suivez pas cette recommandation, les risques d'une défaillance causée par une surpression dans le radiateur seraient grandement augmentés et un tel cas ne serait pas couvert par nos politiques de garantie.*

**PRECAUCIÓN:** *La garantía de este radiador será rechazada en caso de que no se cumplan las siguientes condiciones.*

Algunos de los vehículos F-Super Duty 2008-2010, construidos el o antes del 14/9/2009 podrían presentar una falla constante en el radiador debido al malfuncionamiento de los termostatos de temperaturas altas. Spectra Premium Industries recomienda que los termostatos sean inspeccionados por un técnico calificado y reemplazados si es necesario, antes de instalar nuestro producto. Por favor, consulte el boletín 09-23-1 del servicio técnico de Ford para conocer más detalles acerca del procedimiento.

El no hacer esto incrementará ampliamente el riesgo de falla por presión excesiva del radiador el cual no será cubierto por nuestras pólizas de garantía.



[www.spectrapremium.com](http://www.spectrapremium.com)